

## SUCESOS



MAITE CRUZ

Los operarios seguían ayer tarde trabajando para reparar el enorme agujero causado por el reventón de una cañería

# Un escape revienta un chaflán del Eixample

La fuerza del agua destrozó una esquina del paseo Sant Joan con Diputació y dejó sin suministro durante horas a cientos de vecinos

BARCELONA Redacción

La rotura de una cañería de alta presión y de medio metro de calibre provocó un gran agujero de 6 metros de diámetro en el paseo Sant Joan de Barcelona, esquina con Diputació, y dejó durante horas a cientos de vecinos sin agua ni corriente eléctrica. La rotura de la cañería por causas fortuitas, según Aigües de Barcelona, se manifestó sobre las 22.30 de la noche del sábado, con un gran escape en forma de géiser que llegó a alcanzar los cuatro metros de altura y estuvo brotando más de una hora. La normalización en los servicios no se completó hasta ayer por la tarde, cuando los vecinos recuperaron todos los suministros.

Fue un gran susto para los vecinos

de esa zona del Eixample, pero no se produjeron daños en las personas. El agua sí causó pequeñas inundaciones en los bajos de locales. El suministro de servicios se vio afectado. El agua inundó una subestación eléctrica, con lo que cortó la corriente a una veintena larga de edificios. Unos doscientos abonados se quedaron sin corriente eléctrica, informó Endesa, porque hubo que sacar con una bomba el agua de la subestación inundada y proceder a secar las instalaciones antes de restablecer el suministro. Sobre las 14 horas de ayer se había restablecido.

La Guardia Urbana cortó el tráfico de vehículos en una amplia zona en la que además había dejado de funcionar los semáforos. El caudal de agua discurre por la pendiente del paseo, hasta repartirse por las calzadas y aceras de la plaza Tetuan.

No fue necesario cortar el servicio de gas a los vecinos de la zona del escape en ningún momento, según aseguró Gas Natural. Operarios de Aigües de Barcelona y de Endesa trabajaron toda la noche y siguieron haciéndolo ayer para normalizar el servicio. Muchas viviendas de la zona no recuperaron el

fluido eléctrico hasta pasado el mediodía de ayer. En cuanto al agua corriente, Aigües de Barcelona señaló que el escape no había afectado en principio al suministro, ya que la red de transporte de agua "está diseñada de forma que, ante una incidencia en una cañería, permite mantener el servicio por una cañería paralela".

Pero el suministro de agua se interrumpió por la mañana a causa de los trabajos de reparación. El corte se produjo sobre las 11 horas y no se restableció hasta las 15 horas, cuando aún se afanaban trabajadores de Aigües de Barcelona en el cráter del amplio chaflán de Diputació-paseo Sant Joan.

La compañía de aguas informó ayer tarde que, aunque llevará tiempo arreglar la cañería, no se han de producir nuevos cortes del servicio más allá de alguna interrupción corta y puntual. El suministro se garantiza con otras conducciones, pero estas también quedaron desplazadas por la inundación y corrimiento de tierra, por lo que hay que calzarlas de nuevo.●



VEA IMÁGENES DE LA AVERÍA EN LA RED DE AGUA EN EL EIXAMPLE EN LA WEB [www.lavanguardia.es](http://www.lavanguardia.es)

## Reordenación de puestos de souvenirs en la Sagrada Família

LUIS BENVENUTY  
Barcelona

Los tenderetes de souvenirs que rodean el templo de la Sagrada Família no podrán volver a ofrecer baratijas ni distribuirse sin orden ni concierto complicando el paso de los vecinos y de los visitantes de la zona. El distrito del Eixample ha tomado la determinación de dignificar estos quince puestos y, desde ahora, deberán concentrarse en una única fila entre las calles Sardenya y Marina, en la zona ajardinada comprendida entre las plazas Sagrada Família y Gaudí. Además, estos puestos de souvenirs contarán con un diseño que recordará la obra de Gaudí y



El nuevo modelo, inspirado en Gaudí

solamente podrán vender artículos de cierto valor artesanal. Nada de mecheros ni llaveros con banderas y tópicos.

Estos puestos tendrán también a partir de ahora unas dimensiones bien especificadas: dos metros y medio de altura y uno de anchura, así como un toldo que imitará las clásicas bóvedas del arquitecto. Su horario de funcionamiento será de nueve de la mañana a nueve de la noche, sábados y domingos.

El Ayuntamiento también pretende acabar con las molestias a vecinos generadas por estos establecimientos cuando se distribuían de cualquier manera por los alrededores de la parada del Bus Turístico, terrazas de bares y el punto de información para visitantes. Esta ordenación estará vigente durante cuatro años, y después deberá ser revisada. El Eixample continuará con las inspecciones periódicas para hacer cumplir las restricciones a la apertura de nuevos establecimientos de recuerdos en la zona.●

Enric Sierra



## Humildad y sensibilidad

Debe de existir un manual de malas prácticas que algunos responsables políticos catalanes aplican con rigor ante situaciones de clara incompetencia como incendios o nevadas. En este manual es muy probable que aparezcan varios consejos de cómo actuar siempre que un incidente de gran calado pueda cuestionar la responsabilidad política. El primer punto consistiría en aparecer ante la opinión pública como unos personajes infalibles, que nunca se equivocan. Para ello, se aconseja utilizar un lenguaje que transmita seguridad y contundencia. De ahí pudo salir la palabra "rotundamente" cuando el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, afirmó que un rayo causó la tragedia de Horta de Sant Joan, o el término "impecable", que usó el conseller de Interior, Joan Saura, al calificar la evidente mejorable labor del operativo de extinción en ese incendio.

En el mencionado manual, es fácil que se indique que siempre hay que buscar un culpable bien alejado del responsable político. Ejemplos: el viento, la fatality, el destino, la fuerza de la naturaleza, Endesa, el prefecto de Perpiñán o al chachachá. Probablemente, debe de haber un apartado en este hipotético manual que alerta sobre la desleal actitud de alcaldes o cargos menores locales porque son unos librepensadores y suelen alinearse con las tesis de la desatadas críticas de la población con el gobierno. A estos hay que darles caña, aconsejaría el supuesto libro de instrucciones, y si no que le pregunten al alcalde de Horta de Sant Joan o a los que se han quedado estos días de nevadas y apagones. ¡Qué insolidarios!

Me imagino tres puntos más en el manual virtual. El primero es resistirse a pedir disculpas a los ciudadanos afectados, porque eso sería como asumir cierta cul-

### ¿Existe un manual de malas prácticas que impide a algunos responsables políticos pedir disculpas?

pabilidad. El segundo consistiría en no descartar la derivación de responsabilidad a la gente por su inconsciencia a la hora de salir a la calle en plena nevada o de intentar ayudar en una catástrofe. ¿A quién se le ocurre? Y el tercero, tener preparado un operativo experto en desmentidos contra los medios de comunicación que tengan la ocurrencia de investigar y aportar nuevos datos que puedan configurar una realidad diferente de la fabricada versión oficial. Olvidan que esta es una labor inherente a la función del periodismo en una sociedad libre y democrática, pero que molesta sobremanera cuando enseña las vergüenzas de una pésima actuación política.

Seguramente este manual no existe, aunque haya parecido que más de un responsable político lo aplicaba a rajatabla estos últimos meses. En la hipotética biblioteca donde estaría este libro de instrucciones, alguien debería colocar otro documento que se podría titular *Humildad y sensibilidad*, dos cualidades muy valoradas por la población castigada por la incompetencia, pero muy escasas entre algunos gobernantes.